



図2. NaOCl水溶液を供給した通風気化装置を稼働させたときの落下菌数の変化
(室内空間: 480 m³; 8時間稼働; 15 ppm)